


	<p>Limpeza do mortero existente com pressão controlada preservando los ornamentos y texturas existentes. Acabado com pintura al silicato do mesmo color o similar al existente. (Fachada principal)</p>
	<p>Revoco de mortero de cal en color natural. (Medianeras y patios)</p>
	<p>Composición del mirador en aluminio lacado en color marrón igual que carpinterías</p>
	<p>Revestimiento nuevo de bandejas verticales de zinc.</p>